



Widok rozdzielnic  
Rozdzielnica TP0.1



UWAGA:

1. Zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 wykonać ochronne połączenia wyrównawcze oraz dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze;
2. Obwody opisać, zestawienie umieścić na wewnętrznej stronie drzwi;
3. Podłączenia paneli przyszcicowych oraz urządzeń kontroli dostępu zgodnie z DTR producenta;

**SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
ZGODNIE Z PN-HD60364**

WizArt  
Studio

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
ul. Stefana Czarnieckiego 24 F  
73-110 Stargard Szczeciński  
tel. / fax.: +48 91 834-10-91  
e-mail: pracownia@twizansstudio.pl

**NIP** 854-141-90-39      **Konto** : PKO BP S.A. O. w. Standardizacji Sztetg. 98 1020488700001202300908157

Objekt :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA MSWIA
Adres :	Szczecin, ul. Jagiellońska 44 dz. nr geod.
Inwestor :	ZOZ MSWIA W SZCZECINIE ul. Jagiellońska 44 70-382 Szczecin
Faza :	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Projektant :	mgr inż. Adam Białczewski nr upr. ZAP/0066/POOE/07
Opracował :	
Opracował :	
Sprawdził :	mgr inż. Jan Zaloga nr upr. 204/Sz/84

Tytuł rysunku :

## Instalacja elektryczna. Rozdzielnica piwnicy TP0.1.

Data:	Skala:	Rys. Nr:
12.2010		E16